



INSPECCIONES HSEQ

C&C-GU-SYSO-01

Rev.01

Vig. 26/09/2023

AREA Y DETALLE DE TRABAJO: Lavado de Equipo Pesado Escavadora

Maniobrista Operador de Grua Soldador Lavado Bombeo Nombre del Personal : Leocadio Morés

Nº	Marque con un <input type="checkbox"/> según corresponda	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	N/A
1	Se realizo y firmo el ART-VPT para el trabajo.	✓		
2	Se cuenta en el area de trabajo con el Permiso de Trabajo correspondiente (Altura, Caliente, Espacio Confinado, Excavacion) aprobado y vigentes.		✓	
3	Se procedio al aislamiento del equipo para realizar el trabajo ? (des ser necesario)	✓		Remoto
4	Las herramientas en uso cuentan con la cinta de inspeccion y codificacion correspondiente ?	✓		
5	Se cuenta con las MSDS de las sustancias manipuladas o almacenadas en el area de trabajo	✓		absongrasante
6	Se realizo la inspección diaria pre-uso del equipo de izaje, canastillo y plumín en el formulario correspondiente ?		✓	
7	Se realizo la inspección pre-uso de los accesorios de izaje, en el formulario correspondiente, antes de realizar el trabajo		✓	
8	Se cuenta con el Plan de Izaje para el trabajo a realizar		✓	
9	El manual de operación del equipo se encuentra disponible para el operador		✓	
10	El personal cuenta con el EPP necesario para realizar el trabajo	✓		
11	Se cuenta con Handy o radio portátil encendido en área de trabajo	✓		
12	Se cuenta con Extintores Operables y suficientes en el área de trabajo	✓		LEOCADIO MORÉS

REALIZADO POR:

REALIZADO POR:	Frank Morón Morán
CARGO:	HSEQP
FECHA:	17/04/2024
FIRMA:	

C&C-GU-SYSO-01

Rev.01

Vig. 26/09/2023

AREA Y DETALLE DE TRABAJO: Lavado de Equipo Pesado - Pintado de falso

Maniobrista Operador de Grua Soldador Lavado Bombeo Nombre del Personal : Sanyines acho - Roberto

Nº	REQUISITOS MINIMOS PARA EL TRABAJO	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	N/A
1	Se realizo y firmo el ART-VPT para el trabajo.	✓		
2	Se cuenta en el área de trabajo con el Permiso de Trabajo correspondiente (Altura, Caliente, Espacio Confinado, Excavacion) aprobado y vigentes.		✓	
3	Se procedio al aislamiento del equipo para realizar el trabajo ? (des ser necesario)		✓	
4	Las herramientas en uso cuentan con la cinta de inspección y codificación correspondiente ?	✓		
5	Se cuenta con las MSDS de las sustancias manipuladas o almacenadas en el área de trabajo	✓		Sustancias carbohidratos
6	Se realizo la inspección diaria pre-uso del equipo de izaje, canastillo y plumín en el formulario correspondiente ?		✓	
7	Se realizo la inspección pre-uso de los accesorios de izaje, en el formulario correspondiente, antes de realizar el trabajo		✓	
8	Se cuenta con el Plan de Izaje para el trabajo a realizar		✓	
9	El manual de operación del equipo se encuentra disponible para el operador		✓	
10	El personal cuenta con el EPP necesario para realizar el trabajo	✓		
11	Se cuenta con Handy o radio portátil encendido en área de trabajo	✓		
12	Se cuenta con Extintores Operables y suficientes en el área de trabajo	✓		

REALIZADO POR:

REALIZADO POR:	Frank Morón Morán
CARGO:	HSEQP
FECHA:	20/04/2024
FIRMA:	