SERVICIOS INTEGRALES	**INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES**	CAO GU-SYBO-03 REV.1 VIG. 26/09/23

AREA DE TRABAJO: Lavado de Equipos Pesados

FECHA: 18-07-2024

COLOR DE MES: Verde

N°	HERRAMIENTA	MARCA	ESTADO DE LA HERRAMIENTA: Tiene partes sueltas o aflojadas		Tiene desgaste excesivo		Tiene deformaciones o modificaciones		Tiene roturas o rajaduras		LA HERRAMIENTA ES SEGURA PARA TRABAJAR		ACTIVIDAD DE CORRECCION SI LA HERRAMIENTA NO ES SEGURA	RESPONSABLE DE LA CORRECCION
1	Pala cuadrada	Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
2	Pala cuadrada	Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
3	Carretilla	Minero	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
4	Carretilla	Minero	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
5	Alicate Presión	Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
6	Alicate Presión	Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
7	Llaves combinadas	34M	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
8	Llaves combinadas	22M Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
9	Llave combinada	20M Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
10	Llave combinada	18M Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
11	Llave combinada	17M Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
12	Llave combinada	11/16 Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
13	Llave combinada	19M Tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
14			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
15			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
16			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
17			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
18			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
19			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
20			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

Inspeccion realizada por: Luis Fernando Chapa

Firma:

Escaneado con CamScanner