


 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0	
					INTERNA	
INSPECCIÓN:		INICIAL ☒		PERIODICA ☐		
				FECHA	01-12-24	
UBICACIÓN	Fase 6 A	TAGEQUIPO	700 RP 110	HOROMETRO (HR)	2968.8	
		ESTADO				
ÍTEM		B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADIADOR		✓				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)		✓				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		✓				
NIVEL DE ACEITE MOTOR		✓				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		✓				
COMPRESOR DE SUCCIÓN		✓				
FLUJOMETRO				✓		
MANOMETROS				✓		
VALVULAS DE ALIVIO		✓				
ARGOLLA DE LEVANTE		✓				
VALVULA CHECK		✓				
CORREAS		✓				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		✓				
EXTINTOR PORTATIL		✓				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		✓				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		✓				
ARGOLLA DE REMOLQUE		✓				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA				✓		
BATEA ANTIDERRAME			✓		No tiene	
CANASTILLO DE SUCCIÓN		✓				
MANGERA DE EXPULSIÓN		✓				
MANGERA DE SUCCIÓN		✓				
FLOTADORES		✓				
KIT DE LIMPIEZA			✓		No tiene	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		✓				
CUÑA			✓		No tiene	
NEUMÁTICOS						
PISICION 1,2,3,4						
AROS						
OBSERVACIONES GENERALES						
Raúl Figueroa 						
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)			FIRMA SUPERVISOR			



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

01-12-24

UBICACIÓN

397 Piscina

TAGEQUIPO

100 EP 740

HOROMETRO (HR)

3734.8

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

minimo y con fuga

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

No tiene

MANOMETROS

✓

No tiene

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

Condicionar

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "5" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1234

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

- Fuga de aceite del caracol de la tapa.

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revision: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



UBICACIÓN *Tesocera Valle*

TAG EQUIPO

100 PP 160

FECHA

01-12-2024

HOROMETRO (HR)

2304.8

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

No tiene

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

No tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raul Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

01-12-24

UBICACIÓN

Fase 6A Norte

TAG EQUIPO

100 PP 100

HOROMETRO (HR)

6304.7

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANÓMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



No tiene

ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



No tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



No tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



No tiene

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

02-12-24

UBICACIÓN

Fase 6^{ta} Norte

TAG EQUIPO

100 PP 700

HOROMETRO (HR)

6306.6

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

No tiene

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

No tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

No tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 12,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

02-12-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAG EQUIPO

700 PP 770

HOROMETRO (HR)

2869.7

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 02-12-24

UBICACIÓN Tesosera Valle

TAGEQUIPO 100 PP260

HOROMETRO (HR) 2314.6

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			minimo aumentar
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

03-12-24

LUBICACIÓN

Fase 6^{ta}

TAG EQUIPO

700 PP 710

HOROMETRO (HR)

2872.1

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT/RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

Raúl Figueroa

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

03-12-24

UBICACIÓN

Fase 6^{ta} Norte

TAG/EQUIPO

700 PP 700

HOROMETRO (HR)

6370.0

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

No tiene

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

No tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

No tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

03-12-24

UBICACIÓN

3970 Sayula

TAG EQUIPO

700 PP 240

HOROMETRO (HR)

3239.4

ESTADO

ITEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

minimo aumento

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJIMETRO

✓

No tiene

MANOMETROS

✓

No tiene

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

Recomendar

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Fuga de aceite del Caracool de su tapa.

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

03-12-24

UBICACIÓN

Tesorera Valle

TAG EQUIPO

700 PP760

HOROMETRO (HR)

2327.5

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



minimo aconsejados

NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

04-12-24

UBICACIÓN

Fase 6 "H"

TAG EQUIPO

70088 710

HOROMETRO (HR)

2873.5

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



Bornes sueltos

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



+

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Bornes estan aflojos, cambiar o ajustar.

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

04-12-24

HOROMETRO (HR)

6322.0

UBICACIÓN Fase 6A Norte

TAG EQUIPO

700 PP100

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		no tiene
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

04-12-24

UBICACIÓN

Tesocera Valls

TAGEQUIPO

100 PP 160

HOROMETRO (HR)

2330.0

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

UBICACIÓN Joyula Norte TAGEQUIPO 700 PP 700 FECHA 05-12-24 HOROMETRO (HR) 6313.3

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene Cuña
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 05-12-24

UBICACIÓN Tesosera Valle TAG EQUIPO 700 PP 760 HOROMETRO (HR) 2338.0

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	✓		✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

05-12-24

HOROMETRO (HR)

2874.3

UBICACIÓN

Joyula Norte

TAGEQUIPO

700 PP 110

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME	✓	✓		No hay
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓	✓		No hay
5 "5" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓	✓		No hay
CUÑA		✓		No hay
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

06-12-24

UBICACIÓN

Joyula Norte

TAG EQUIPO

100 PP 100

HOROMETRO (HR)

6314.7

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

06-12-24

UBICACIÓN

Tesorera Valle

TAG EQUIPO

100 PP 760

HOROMETRO (HR)

2345.7

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

06-12-24

UBICACIÓN

Joyula Norte

TAG EQUIPO

700 PP 710

HOROMETRO (HR)

2875.4

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANÓMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene.

No tiene

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Abelino Quispe

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

FECHA
Revisión: 0

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

07-12-24

UBICACIÓN

Fase 6^{ta} Norte

TAG EQUIPO

100 PP 100

HORA ESTADO

6375.6

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

no tiene

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 07-72-24

UBICACIÓN Fase 6^{ta} TAG EQUIPO 700 PP 710 HOROMETRO (HR) 2876.4

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA08-12-24

UBICACIÓNFase 6 "H" NorteTAG EQUIPO200 PP 210HOROMETRO (HR)2877.3

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
"S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene

NEUMÁTICOS				
PISICIÓN 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 08-12-24

UBICACIÓN Fase 6A Norte

TAG EQUIPO 100 PP 100

HOROMETRO (HR) 6317.2

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		No tiene
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5" S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1234	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN:	INICIAL ☒	PERIODICA ☐	FECHA	08-12-24	
UBICACIÓN	Tesosera Valle	TAG EQUIPO	700 PP 760	HOROMETRO (HR)	2358.5

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa 

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 09-12-24

UBICACIÓN Fase 6"A" Norte TAG EQUIPO 700 PP 700 HOROMETRO (HR) 6319.5

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		No tiene
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

09-12-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAGEQUIPO

700 PP 110

HOROMETRO (HR)

2878.0

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

No tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

No tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

09-12-24

UBICACIÓN

Tesoreria Valle

TAGEQUIPO

700 PP 760

HOROMETRO (HR)

2366.6

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			minimo aumental
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene
NEUMÁTICOS				
PISICIÓN 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 10-12-24

UBICACIÓN Fase 6 "A" Norte TAG EQUIPO 10088100 HOROMETRO (HR) 1399.1

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		No fieno
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No fieno
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No fieno
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No fieno

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

10-12-24

UBICACIÓN

Fase 6"A"

TAG EQUIPO

100 PR 110

HOROMETRO (HR)

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl R. Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

10-12-24

HOROMETRO (HR)

23732

UBICACIÓN

Tesorera Valle

TAG EQUIPO

100 PR 160

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			El Visor no se ve
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			Minimo
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓		✓	
FLUJIMETRO			✓	
MANOMETROS	✓			
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1234	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

11-12-2024

UBICACIÓN

Pase IC 4200

TAG EQUIPO

100PP720

HOROMETRO (HR)

8125.4

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS / Fuciles

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MAGERA DE EXPULSIÓN

✓

MAGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

No tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1,2,3,4

✓

ARCOS

✓

MUELLE

✓

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

BASE DE ACERO DE SOPORTE

✓

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

12-12-24

UBICACIÓN

Tesorera Valle

TAG EQUIPO

700PP760

HOROMETRO (HR)

2386.0

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓		✓	
EXTINTOR PORTATIL	✓			le falta tarjeta
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Rafel Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



INTERNA

UBICACIÓN

4200 FUSEBO

TAG EQUIPO

400PP 12

FECHA

13-12-2024

HOROMETRO (HR)

18726.2

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJIMETRO

MANÓMETROS

VALVULAS DE ALMO

VALVULA CHECK

CORREAS

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MAGERA DE EXPULSIÓN

MAGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "5" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PERICION 1,2,3,4

AROS

MUELLE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

ARGOLLA DE REMOLQUE

ARGOLLA DE LEVANTE


BASE DE ACERO DE SOPORTE

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

INSPECCIÓN:

INICIAL

☒

PERIÓDICA

☐

FECHA 14-12-2024

HORIMETRO (hrs) 24023

UBICACIÓN

Tesotera valle

TAG EQUIPO

400 pp 480

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ITEM

MOTOR

- NIVEL DE AGUA RADIADOR
- TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)
- NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSION (CARADOL)
- NIVEL DE ACEITE MOTOR
- BATERIA (NIVEL LIQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)
- COMPRESOR DE SUCCION
- FLUJIMETRO
- MANOMETROS
- VALVULAS DE ALIVIO
- ARGOLLA DE LEVANTE
- VALVULA CHECK
- CORREAS
- APUROS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA
- EXTINTOR PORTATIL
- TRIANGULOS / CONOS TURRILES
- IDENTIFICACION EQUIPO TAG
- ARGOLLA DE REMOLQUE
- ROMBO DE NEFRA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA
- BATERIA ANTIDERRAME
- CANASTILLO DE SUCCION
- MANGERA DE EXPULSION
- MANGERA DE SUCCION
- FLUTADORES
- KIT DE LIMPIEZA
- 5" S RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO
- CUBA

NEUMATICOS

PS DON 1234

AROS

OBSERVACIONES GENERALES


Carlos Flores Cevallos

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA 14 12-2024

UBICACIÓN Fase 6C 4230

TAG EQUIPO

400PI 130

HOROMETRO (HR)

75 5309

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME			✓	Batería no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA	✓			
NEUMÁTICOS				
POSICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Cuervo

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

FECHA

INSPECCIÓN:

INICIAL

PERIÓDICA

FECHA

24-12-13

UBICACIÓN

Tesnera valla

TAG EQUIPO

40017 160

HOROMETRO (HR)

23 9407

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

no tiene flujo medido

MANOMETROS

✓

no tiene

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene bote

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Falta tarjeta del extintor

Carlos Flores Cruz

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA 15-12-2024

UBICACIÓN

Tesorería

TAGEQUIPO

100 PP 100

HOROMETRO (HR)

2409.5

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



Notifia
no tiene

VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



Bateu notifica

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Cruz

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0
INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

UBICACIÓN Jaculo Norte TAG EQUIPO 400pp 110 FECHA 15-12-2024 HOROMETRO (HR) 28 79.7

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIANGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		Batea No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene KIT DE Limpieza
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		CUNA No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4 ☒
AROS ☒

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores *[Firma]*

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA 16/12-2024

HOROMETRO (HR) 24 x 20

UBICACIÓN Teso vera valle

TAG EQUIPO

100 pp 160

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

La Tursta del extintor no lo tiene este
perdido

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Cuñ

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

16-12-2024

UBICACIÓN

12x 6C

TAG EQUIPO

100DP 120

HOROMETRO (HR)

8126,5

UBICACIÓN

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS/CONOS

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MAGERA DE EXPULSIÓN

✓

MAGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

MUELLE

✓

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓


ARGOLLA DE LEVANTE

✓

BASE DE ACERO DE SOPORTE

✓

OBSERVACIONES GENERALES


Remildo Cero

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

16/12/2024

UBICACIÓN

Buzeta Norte

TAG EQUIPO

100 PP 100

HOROMETRO (HR)

63 20-6

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		Bateo no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		cuña no tiene
NEUMÁTICOS				
POSICION 1,2,3,4	✓			
RODILLOS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Cruz

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

ESTR Revisión: 0		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA		KMS Sección: 3	
 INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIÓDICA ☐					
FECHA: 16-12-2024		HORA: 29		GRADOS: 80.2	
UBICACIÓN: Jucutula Norte		DE EQUIPO: 100 PP 110			
ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES	
	S	M	N/A		
MOTOR					
NIVEL DE AGUA RADADOR	✓				
TANQUE DE CONTROL INDICADOR DE TEMP BATERIA ETC	✓				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSION CARACOL	✓				
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓				
BATERIA NIVEL (LÍQUIDO, PROTECCIONES SOPORTE)	✓				
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓				
FLUJIMETRO			✓		
MANOMETROS			✓		
VALVULAS DE ALIVO	✓				
ARGILLA DE LEVANTE	✓				
VALVULA CHECK	✓				
CORREAS	✓				
APÓSITOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓				
EXTINTOR PORTATIL	✓				
TRIÁNGULOS / CONOS TURQUES	✓				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓				
ARGILLA DE REMOLQUE	✓				
RONDO DE MPPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA		✓		Boton no tiene	
BATEA ANTIGERRANE	✓				
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓				
MANEIRA DE EXPULSIÓN	✓				
MANEIRA DE SUCCIÓN	✓				
FLOTADORES				✓ No tiene KIT Limpieza	
KIT DE LIMPIEZA	✓			Como no tiene	
5' 15" RETIRO DE PEDREGAL DEL ENTORNO					
NEUMÁTICOS					
PISICON 1.2.2.4	✓				
ARCOS					
OBSERVACIONES GENERALES					
Carlos Flores Cruz Jr. FIRMA SUPERVISOR					
INSPESIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)					

XXXX Revisión: 0
INTERNA

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.	LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0
INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐				
		FECHA	17 12 2024	
UBICACIÓN	Jucula Norte	TAG EQUIPO	109pp 100	
		HOROMETRO (HR)	63 214	
		ESTADO		
ÍTEM		B	M	N/A
		OBSERVACIONES		
		MOTOR		
NIVEL DE AGUA RADIADOR		✓		
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)		✓		
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		✓		
NIVEL DE ACEITE MOTOR		✓		
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		✓		
COMPRESOR DE SUCCIÓN		✓		
FLUJIMETRO				✓
MANÓMETROS				✓
VALVULAS DE ALIVIO		✓		
ARGOLLA DE LEVANTE		✓		
VALVULA CHECK		✓		
CORREAS		✓		
APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA		✓		
EXTINTOR PORTÁTIL		✓		
TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES		✓		
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		✓		
ARGOLLA DE REMOLQUE		✓		
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME				Butra Notific
CANASTILLO DE SUCCIÓN		✓		
MANGERA DE EXPULSIÓN		✓		
MANGERA DE SUCCIÓN		✓		
FLOTADORES		✓		
KIT DE LIMPIEZA		✓		
5 "S" RETIRO DE RECIDUOS DEL ENTORNO		✓		con notificación
CUÑA				
		NEUMÁTICOS		
PISICÓN 12.3.4		✓		
AROS		✓		
OBSERVACIONES GENERALES				
Carlos Flores Cuatrecasas				
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)		FIRMA SUPERVISOR		

12-2024
63 20-6

SERVACIONES

no tiene

notific

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA 17 12 - 2024

UBICACIÓN

Jicayul la Sombra

TAG EQUIPO

100 pp 110

HOROMETRO (HR)

2880,3

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJÓMETRO

✓

MANÓMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓ con no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Cuñ

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0
INSPECCIÓN:		INICIAL	PERIÓDICA		INTERNA
UBICACIÓN		Tesorero valle		TAGEQUIPO	100 PP 160
		FECHA		17/12/2024	
		HODOMETRO (HR)		242400	
ITEM		ESTADO			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	
MOTOR					
NIVEL DE AGUA RADIADOR		✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)		✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR		✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN		✓			
FLUJIMETRO					No tiene flujo motor
MANOMETROS					No tiene
VALVULAS DE ALIVIO		✓			
ARGOLLA DE LEVANTE		✓			
VALVULA CHECK		✓			
CORREAS		✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA		✓			
EXTINTOR PORTATIL		✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE		✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA					
BATEA ANTIDERRAME					Batea no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN		✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN		✓			
MANGERA DE SUCCIÓN		✓			
FLOTADORES		✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO					
CUÑA					No tiene la cuña de bomba
NEUMÁTICOS					
PISCION 1,2,3,4		✓			
AROS		✓			
OBSERVACIONES GENERALES					
No tiene fusibles del extintor					
Carlos Flores Cuatrecasas INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA) FIRMA SUPERVISOR					

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.	
INSPECCIÓN:	INICIAL
UBICACIÓN	
ITEM	
NIVEL DE AGUA RADIADOR	
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, B	
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	
NIVEL DE ACEITE MOTOR	
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	
COMPRESOR DE SUCCIÓN	
FLUJIMETRO	
MANOMETROS	
VALVULAS DE ALIVIO	
ARGOLLA DE LEVANTE	
VALVULA CHECK	
CORREAS	
APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE R	
EXTINTOR PORTATIL	
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	
ARGOLLA DE REMOLQUE	
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE	
BATEA ANTIDERRAME	
CANASTILLO DE SUCCIÓN	
MANGERA DE EXPULSIÓN	
MANGERA DE SUCCIÓN	
FLOTADORES	
KIT DE LIMPIEZA	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	
CUÑA	
PISCION 1,2,3,4	
AROS	
INSPECCIÓN	

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA 18 12 20

CACIÓN Tag EQUIPO

Sugula Norte

100 pp 110

HOROMETRO (HR) 28 8

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
BLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
LUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		Notre no Botte
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA			✓	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		Cono no frêne
NEUMÁTICOS				
PISICION 123,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Cruz

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MATERIA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			SALA Nº 1	
INSPECCIÓN	FECHA	PERIODO	ESTADO	OBSERVACIONES		
UBICACIÓN	FECHA	PERIODO	ESTADO	OBSERVACIONES		
San Juan	18	12 2024	638	C. 2		
ITEM	ESTADO	OBSERVACIONES				
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADICATOR	✓					
TABLERO DE CONTROL INDICADOR DE TEMP. MOTOR	✓					
NIVEL DE ACEITE SISTEMA INYECCIÓN (CARBOL)	✓					
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓					
BATERIA NIVEL / CARGA / PROTECCIONES SOBRECARGA	✓					
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓					
FLUJIMETRO	✓					
MANÓMETRO	✓					
VALVULAS DE ALIVO	✓					
VALVULA DE LEVANTE	✓					
VALVULA CHECK	✓					
CORREAS	✓					
APORTE REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓					
EXTINTOR PORTATIL	✓					
TRIANGULOS / CONSTRUCTIVILES	✓					
IDENTIFICACION EQUIPOS	✓					
VALVULA DE BOMBEO	✓					
ROMBO DE APPO A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	✓					
BAZEA ANTICORROSIVAS	✓					
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓					
MANERA DE EXPULSION	✓					
MANERA DE SUCCIÓN	✓					
FLUTADORES	✓					
INT DE LIMPIEZA	✓					
5" RETRO DE RECIBOS DEL ENTORNO	✓					
CAÑA	✓					
NEUMÁTICOS						
PISCION 1234	✓					
AROS	✓					
OBSERVACIONES GENERALES						
Carlos Flores Cruz INSPECCIONADO POR (NOMBRE)						

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA 18/12/2024

HOROMETRO (HR) 24/30.4

UBICACIÓN Tesorera valle

TAG EQUIPO 100PP 160

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			con un poco de gateros
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			no tiene
FLUJOMETRO		✓		no tiene
MANOMETROS		✓		
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA	✓			no tiene
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA		✓	✓	no tiene
BATEA ANTIDERRAME	✓			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
"S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			no tiene con
NEUMÁTICOS				
SICION 1,2,3,4	✓			
S	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Cruz

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

79-12-24

UBICACIÓN

Pase 6A" Soyula

TAG EQUIPO

100 PP 770

HOROMETRO (HR)

2881.8

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raul Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 19-12-24

UBICACIÓN Fase 6^{ta} Norte TAG EQUIPO 100 PP 100 HOROMETRO (HR) 63245

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		no tiene
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



UBICACIÓN *Tesmea Valle*

TAGEQUIPO

700 PP 760

FECHA

19-12-24

HOROMETRO (HR)

2439.1

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA (IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO				
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		<i>no tiene</i>
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		<i>no tiene</i>

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 20-12-24

UBICACIÓN Fase 6"A" Norte TAGEQUIPO 700 PP 700 HOROMETRO (HR) 6326.1

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		No tiene
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	✗		✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figuerola

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

20-12-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAG EQUIPO

700 PP 770

HOROMETRO (HR)

2883.4

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

20-12-24

UBICACIÓN

Tesorera Valle

TAG EQUIPO

100 PP 160

HOROMETRO (HR)

2445.3

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

NO tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

NO tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

21-12-2024

UBICACIÓN

fase 6C 4200

TAG EQUIPO

100FP120

HOROMETRO (HR)

8127.5

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



VALVULA CHECK



CORREAS



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS/CONOS *Túcciles*



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MAGERA DE EXPULSIÓN



MAGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



ARCOS



MUELLE



ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



ARGOLLA DE REMOLQUE



ARGOLLA DE LEVANTE



BASE DE ACERO DE SOPORTE



OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 21-12-24

UBICACIÓN Texeira Valle TAG EQUIPO 100 PP 160 HOROMETRO (HR) 2450.6

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	

MOTOR			
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓		
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓		
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓		
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓		
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓		
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓		
FLUJOMETRO			✓
MANOMETROS			✓
VALVULAS DE ALIVIO	✓		
ARGOLLA DE LEVANTE	✓		
VALVULA CHECK	✓		
CORREAS	✓		
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓		
EXTINTOR PORTATIL	✓		
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓		
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓		
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓		
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓
BATEA ANTIDERRAME		✓	no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓		
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓		
MANGERA DE SUCCIÓN	✓		
FLOTADORES	✓		
KIT DE LIMPIEZA	✓		
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓		
CUÑA		✓	no tiene

NEUMÁTICOS			
PISCION 1,2,3,4	✓		
AROS	✓		

OBSERVACIONES GENERALES

RAÚL FIGUEROA	INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA SUPERVISOR
---------------	------------------------------------	------------------



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

22-12-24

UBICACIÓN

Fase 6^{ta} Norte

TAGEQUIPO

100 PP 700

HOROMETRO (HR)

6329.6

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		No tiene
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figuerola

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

VER
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

22-12-24

UBICACIÓN

3970 Sayula

TAG EQUIPO

100 RP 140

HOROMETRO (HR)

37419

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO		✓		No tiene
MANOMETROS		✓		No tiene
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raul Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0
INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 22-12-2024
HOROMETRO (HR) 8127.9

UBICACIÓN Fase 6C 4200 TAG EQUIPO 1008P 120

ESTADO
B M N/A OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALMO	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS / Tussiles	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME			✓	
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MAGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MAGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			
MUELLE	✓			

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
BASE DE ACERO DE SOPORTE	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

22-12-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAG EQUIPO

100 PP 110

HOROMETRO (HR)

2885.7

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



UBICACIÓN

Fase 6A

TAG EQUIPO

100 PP 170

FECHA

23-12-24

HOROMETRO (HR)

2886.6

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



No tiene

No tiene

No tiene

NEUMÁTICOS



OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revision: 0

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

23-12-24

UBICACIÓN

Fase 6" Norte

TAG EQUIPO

100 PP700

HOROMETRO (HR)

6330.7

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		No tiene
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

23-12-24

UBICACIÓN

Bucurcacha

TAG EQUIPO

100 PP 130

HOROMETRO (HR)

7554.7

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1234

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Ravi Figuerola

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

23-12-24

UBICACIÓN

Tesoreira Valle

TAG EQUIPO

700 PP 760

HOROMETRO (HR)

24619

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0
INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

24-12-2024

UBICACIÓN

Fase 6" 4200

TAG EQUIPO

100 PP 120

HOROMETRO (HR)

8128-6

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS 1 TUCS / CS

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MAGERA DE EXPULSIÓN

✓

MAGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

no tiene

5" S RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

MUELLE

✓

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

BASE DE ACERO DE SOPORTE

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

25-12-24

UBICACIÓN

fase 6 A

TAG EQUIPO

10088110

HORÓMETRO (HR)

23872

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJÓMETRO

✓

MANÓMETROS

✓
✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOSOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTÁTIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

No tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

No tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISCION 1234

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

24-12-24

UBICACIÓN

Tesocla valle

TAGEQUIPO

100 PP 160

HOROMETRO (HR)

2472.1

ESTADO

ITEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR




BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANÓMETROS

VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



No Tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



No Tiene

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

José R. Flores Cordova

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

25-12-24

UBICACIÓN

3970 Jayula

TAG EQUIPO

100 PP 740

HOROMETRO (HR)

3748.8

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			Mínimo documentar
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO		✓		No tiene
MANOMETROS		✓		No tiene
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
POSICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revision: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 25-12-24
HOROMETRO (HR) 6331.3

UBICACIÓN Fase 6A Norte TAG EQUIPO 10088100

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO		✓		No func
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No func
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No func
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No func
NEUMÁTICOS				
PISCION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL ☒

PERIODICA ☐

FECHA

26-12-24

UBICACIÓN

Fase 6C 4200

TAG EQUIPO

HOROMETRO (HR)

8130.1

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALMO

VALVULA CHECK

CORREAS

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS / Tumbales

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MAGERA DE EXPULSIÓN

MAGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

bornes aflojos

No tiene

No tiene

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4

AROS

MUELLE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

ARGOLLA DE REMOLQUE

ARGOLLA DE LEVANTE

BASE DE ACERO DE SOPORTE

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

26-12-24

UBICACIÓN

Joyda Norte

TAG EQUIPO

200 PP 710

HOROMETRO (HR)


2888.8

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO			/	
MANOMETROS			/	
VALVULAS DE ALIVIO	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/			Area señalizado
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA		/	/	
BATEA ANTIDERRAME	/	/		No fue
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MANGERA DE EXPULSIÓN	/			
MANGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA	/	/		No fue
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/	/		
CUÑA		/		No fue Cuña
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0	
INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐						
		FECHA			28-12-24	
UBICACIÓN		TAG EQUIPO		HOROMETRO (HR)		
Faca 16" 4200		100 RP 120		8731, 1		
		ESTADO				
ÍTEM		B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADIADOR		✓				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)		✓				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		✓				
NIVEL DE ACEITE MOTOR		✓				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		✓				
COMPRESOR DE SUCCIÓN		✓				
FLUJOMETRO				✓		
MANOMETROS				✓		
VALVULAS DE ALIVIO		✓				
VALVULA CHECK		✓				
CORREAS		✓				
EXTINTOR PORTATIL		✓				
TRIÁNGULOS/CONOS / <i>Tusiles</i>		✓				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		✓				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA				✓		
BATEA ANTIDERRAME			✓		No fieno	
CANASTILLO DE SUCCIÓN		✓				
MAGERA DE EXPULSIÓN		✓				
MAGERA DE SUCCIÓN		✓				
FLOTADORES		✓		✓	No fieno	
KIT DE LIMPIEZA		✓				
5 "5" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		✓			No fieno	
CUÑA			✓			
NEUMÁTICOS						
PISICION 1,2,3,4		✓				
ARCOS		✓				
MUELLE		✓				
ESTRUCTURA DE SOPORTE						
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		✓				
ARGOLLA DE REMOLQUE		✓				
ARGOLLA DE LEVANTE		✓				
BASE DE ACERO DE SOPORTE		✓				
OBSERVACIONES GENERALES						
 INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA) FIRMA SUPERVISOR						



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

29-12-24

HOROMETRO (HR)

2889.5

UBICACIÓN

Joyulo Norte

TAG EQUIPO

700 PP 770

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ITEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

29-12-24

UBICACIÓN

Joyula Norte

TAG EQUIPO

100 PP 700

HOROMETRO (HR)

6334.6

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



NEUMÁTICOS

PISICION 123,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR