

		INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES												C&C GU-SYSO-03	
														REV,1	
														Vig. 26/09/2023	
AREA DE TRABAJO: <i>Lavado de Equipo Pesado</i>										FECHA: <i>29/01/2024</i>			COLOR DE MES: <i>AZUL</i>		
Item	HERRAMIENTA	MARCA	ESTADO DE LA HERRAMIENTA								LA HERRAMIENTA ES SEGURA PARA TRABAJAR	ACTIVIDAD DE CORRECCION SI LA HERRAMIENTA NO ES SEGURA	RESPONSABLE DE LA CORRECCION		
			Tiene partes sueltas o aflojadas		Tiene desgaste excesivo		Tiene deformaciones o modificaciones		Tiene roturas o rajaduras						
1	<i>Pala</i>	<i>TRAMONTINA</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	<i>Cambiar Mango</i>	<i>Filiberto Marron</i>	
2	<i>Pala</i>	<i>TRAMONTINA</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
3	<i>Picota</i>	<i>TRAMONTINA</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
4	<i>Corretilla</i>	<i>Minero</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	<i>Cambio de Corretilla</i>	<i>Richard / Filiberto</i>	
5	<i>alcate</i>	<i>Stanly</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
6	<i>alcate Presion</i>	<i>Stanly</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
7	<i>Llave 22</i>	<i>Udolo</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
8	<i>Llave 32</i>	<i>STALEY</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
9	<i>Llave 19</i>	<i>pneum</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
10	<i>Llave 16</i>	<i>STALEY</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
11	<i>Llave 36</i>	<i>STALEY</i>	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
12			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
13			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
14			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
15			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
16			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
17			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
18			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
19			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			
20			☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO	☒ SI	☐ NO			

Inspeccion realizada por: <i>Frank Morin M.</i>	Firma: <i>[Signature]</i>
---	---------------------------