



INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

C&C GU-SYSO-03

REV,1

Vig. 26/09/2023

AREA DE TRABAJO:

Bolerero Zapato

FECHA:

COLOR DE MES:

Item	HERRAMIENTA	MARCA	ESTADO DE LA HERRAMIENTA								LA HERRAMIENTA ES SEGURA PARA TRABAJAR		ACTIVIDAD DE CORRECCION SI LA HERRAMIENTA NO ES SEGURA	RESPONSABLE DE LA CORRECCION
			Tiene partes sueltas o aflojadas		Tiene desgaste excesivo		Tiene deformaciones o modificaciones		Tiene roturas o rajaduras					
1	Pala	hamontano	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
2	Pala	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
3	pala	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
4	pala	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
5	pala	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
6	barrela	fruper	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
7	Barrela	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
8	Barrela	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
9	Combo	fruper	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
10	Combo	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
11	Combo	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
12	Brasero	Volcano	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
13	Brasero	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
14	Havo 24	hamontano	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
15	Havo 22	"	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
16			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
17			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
18			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
19			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
20			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

Inspeccion realizada por:

Paul Mague
Reynaldo Coyo

Firma:


