



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

07-07-24

UBICACIÓN

Tesorera Uelle

TAGEQUIPO

700 PP 760

HOROMETRO (HR)

7259.5

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0
INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐		FECHA 07-07-2024			
UBICACIÓN Pusech	TAGEQUIPO 400PP 120	HOROMETRO (HR) 300 5.7			
		ESTADO			
ÍTEM	B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MOTOR					
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓				
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓				
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓				
FLUJOMETRO			✓		
MANOMETROS			✓		
VALVULAS DE ALIVIO	✓				
ARGOLLA DE LEVANTE	✓				
VALVULA CHECK	✓				
CORREAS	✓				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓				
EXTINTOR PORTATIL	✓				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓				
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓		
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene Batea	
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓				
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓				
MANGERA DE SUCCIÓN	✓				
FLOTADORES	✓				
KIT DE LIMPIEZA	✓		✓		
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓				
CUÑA		✓		Cuña no tiene	
NEUMÁTICOS					
PISICION 1,2,3,4	✓				
AROS	✓				
OBSERVACIONES GENERALES					
Carlos Flores					
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)			FIRMA SUPERVISOR		

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		XXXX Revisión: 0
INSPECCIÓN: INICIAL ☐ PERIODICA ☐		
UBICACIÓN		
ESTADO		
ÍTEM	B	M
MOTOR		
NIVEL DE AGUA RADIADOR		
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)		
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		
NIVEL DE ACEITE MOTOR		
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		
COMPRESOR DE SUCCIÓN		
FLUJOMETRO		
MANOMETROS		
VALVULAS DE ALIVIO		
ARGOLLA DE LEVANTE		
VALVULA CHECK		
CORREAS		
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		
EXTINTOR PORTATIL		
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		
ARGOLLA DE REMOLQUE		
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA		
BATEA ANTIDERRAME		
CANASTILLO DE SUCCIÓN		
MANGERA DE EXPULSIÓN		
MANGERA DE SUCCIÓN		
FLOTADORES		
KIT DE LIMPIEZA		
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		
CUÑA		
NEUMÁTICOS		
PISICION 1,2,3,4		
AROS		
OBSERVACIONES GENERALES		
Carlos Flores		
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)		FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA 03-07-24

UBICACIÓN

Fase 6A

TAG EQUIPO

100PP120

HOROMETRO (HR)

8007.4

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN			✓	
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS	✓			
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA		✓	✓	Bedon not tiene
BATEA ANTIDERRAME	✓			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES			✓	
KIT DE LIMPIEZA				
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		Cuna not tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA				XXXX Revisión: 0 INTERNA
INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐						FECHA 03-07-24
UBICACIÓN Fuse 6 A		TAG EQUIPO 100pp 130		HOROMETRO (HR) 706.3		
		ESTADO				
ÍTEM		B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADIADOR		☒			con poco bajo Agua	
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)		☒				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		☒				
NIVEL DE ACEITE MOTOR		☒				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		☒				
COMPRESOR DE SUCCIÓN						
FLUJOMETRO				☒		
MANOMETROS				☒		
VALVULAS DE ALIVIO		☒				
ARGOLLA DE LEVANTE		☒				
VALVULA CHECK		☒				
CORREAS		☒				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		☒				
EXTINTOR PORTATIL		☒				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		☒				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		☒				
ARGOLLA DE REMOLQUE					Fufu pero no	
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA					Bateria no tiene	
BATEA ANTIDERRAME		☒				
CANASTILLO DE SUCCIÓN		☒				
MANGERA DE EXPULSIÓN		☒				
MANGERA DE SUCCIÓN		☒				
FLOTADORES		☒				
KIT DE LIMPIEZA		☒				
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO					Cuna m tiene	
CUÑA						
NEUMÁTICOS						
PISICION 1,2,3,4		☒				
AROS		☒				
OBSERVACIONES GENERALES						
Carlos Flores						
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)				FIRMA SUPERVISOR		

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.	
INSPECCIÓN: INICIAL ☐	
UBICACIÓN	
ÍTEM	
NIVEL DE AGUA RADIADOR	
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	
NIVEL DE ACEITE MOTOR	
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	
COMPRESOR DE SUCCIÓN	
FLUJOMETRO	
MANOMETROS	
VALVULAS DE ALIVIO	
ARGOLLA DE LEVANTE	
VALVULA CHECK	
CORREAS	
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	
EXTINTOR PORTATIL	
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	
ARGOLLA DE REMOLQUE	
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	
BATEA ANTIDERRAME	
CANASTILLO DE SUCCIÓN	
MANGERA DE EXPULSIÓN	
MANGERA DE SUCCIÓN	
FLOTADORES	
KIT DE LIMPIEZA	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	
CUÑA	
PISICION 1,2,3,4	
AROS	
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)	



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

03-07-24

UBICACIÓN

Tesorera Valle

TAG EQUIPO

700 PP 760

HOROMETRO (HR)

7762.7

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE




ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME

Tempoalmento

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO




CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL

☐

PERIODICA

☐

FECHA

04-07-24

UBICACIÓN

Fase 6 A

TAG EQUIPO

100 pp 130

HOROMETRO (HR)

74687

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PSICÓN 1234

ARCOS

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

07/07/2024 17



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

04-07-24

UBICACIÓN

Fase 6A

TAGEQUIPO

100 pp 120

HOROMETRO (HR)

80084

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

04-07-24

UBICACIÓN

Tosorera Valle

TAGEQUIPO

100 PP 760

HOROMETRO (HR)

7770.0

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

PISICIÓN 1,2,3,4

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

04/07/2024 14:



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

05-07-24

UBICACIÓN

Tesoro Ulla

TAG EQUIPO

700 PP 460

HOROMETRO (HR)

7773.0

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

Santos Flores




MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA


XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

07-06-24

UBICACIÓN

Testeroz Uclb

TAG EQUIPO

100PP 760

HOROMETRO (HR)

7780.0

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

09/07/2024 09:36



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0
INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 07-07-24

UBICACIÓN Fase 6 A TAG EQUIPO 100 PP 130 HOROMETRO (HR) 74707

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	

MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO		/		
MANOMETROS		/		
VALVULAS DE ALIVIO	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			/	
BATEA ANTIDERRAME		/		equipo movilizado
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MANGERA DE EXPULSIÓN	/			
MANGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA		/		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			
CUÑA		/		no tiene

NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA) FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

07-07-24

UBICACIÓN

Fase 64

TAG EQUIPO

100 pp 120

HOROMETRO (HR)

80096

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

equipo mobile

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

no tiene
no tiene

PSICION 1234

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 08-07-24

UBICACIÓN Fase 6A TAG EQUIPO 160 BP 120 HOROMETRO (HR) 80114

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO		/		
MANOMETROS		/		
VALVULAS DE ALIVIO	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			/	
BATEA ANTIDERRAME	/			equipo mobile
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MANGERA DE EXPULSIÓN	/			
MANGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA		/		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			
CUÑA		/		no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Efraim

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

09/07/2024



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 08-07-24

UBICACIÓN Face 6A TAG EQUIPO 100 80 130 HOROMETRO (HR) 74724

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	

MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO			/	
MANOMETROS			/	
VALVULAS DE ALIVIO	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			/	
BATEA ANTIDERRAME		/		equipo móvil
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MANGERA DE EXPULSIÓN	/			
MANGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/	/		no tiene
KIT DE LIMPIEZA				
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			no tiene
CUÑA		/		

NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA SUPERVISOR
------------------------------------	------------------



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:	INICIAL	☒	PERIODICA	☐
			FECHA	08-06-24
UBICACIÓN	Tesorera Vello	TAGEQUIPO	100 PP 160	HOROMETRO (HR)
				7784.0

ESTADO				
ÍTEM	B	M	N/A	OBSERVACIONES
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO			/	
MANOMETROS			/	
VALVULAS DE ALIVIO	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/			Airós Benzilios
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	/		/	
BATEA ANTIDERRAME			/	Temporariamente
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MANGERA DE EXPULSIÓN	/			
MANGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA	/			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			
CUÑA	/			
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 09-07-24

UBICACIÓN Burro cancha TAG EQUIPO 100 PP 770 HOROMETRO (HR)

2753.6

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO			/	
MANOMETROS			/	
VALVULAS DE ALIVIO	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			Aquí señalizada
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			/	Temporalmente
BATEA ANTIDERRAME	/			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MANGERA DE EXPULSIÓN	/			
MANGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/		/	Bomba pequeña
KIT DE LIMPIEZA	/		/	No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/		/	No tiene
COÑA				

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			

OBSERVACIONES GENERALES

Tiene problemas en el tablero al arrancar

Antonio Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

09-07-24

UBICACIÓN

Fase 6A

TAG EQUIPO

100 pp 120

HOROMETRO (HR)

80131

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR




BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS




APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA




EXTINTOR PORTATIL




TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES




IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN




MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES




KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.


LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

09-07-24

UBICACIÓN

Fase 6A

TAGEQUIPO

100 pp 130

HOROMETRO (HR)

74740

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

PISCION 1234

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 10-07-24

UBICACIÓN Pscin 4703970 TAG EQUIPO 100 DP 740

HOROMETRO (HR)

3446.9

3446.9

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO	/		/	
MANOMETROS			/	
VALVULAS DE ALIVIO	/			
VALVULA CHECK	/			
TORREAS	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS	/			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			/	
PLATEA ANTIDERRAME	/			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MAGERA DE EXPULSIÓN	/			
MAGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA	/			
5 "S" RETIRO DE RECIDUOS DEL ENTORNO	/			
CUÑA	/			
NEUMÁTICOS				
POSICION 1,2,3,4	/			
NEUMÁTICOS	/			
RESORTE	/			
ESTRUCTURA DE SOPORTE				
SOPORTES REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
BASE DE ACERO DE SOPORTE	/			

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 70-07-24

UBICACIÓN Tesorería Velle TAG EQUIPO 700 PP 760 HOROMETRO (HR) 1188.5

~~1185~~

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	

MOTOR			
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/		
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	/		
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/		
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/		
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/		
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/		
FLUJOMETRO	/		/
MANOMETROS	/		/
VALVULAS DE ALIVIO	/		
ARGOLLA DE LEVANTE	/		
VALVULA CHECK	/		
CORREAS	/		
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/		
EXTINTOR PORTATIL	/		
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/		
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/		
ARGOLLA DE REMOLQUE	/		
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	/		/
BATEA ANTIDERRAME	/		
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/		
MANGERA DE EXPULSIÓN	/		
MANGERA DE SUCCIÓN	/		
FLOTADORES	/		
KIT DE LIMPIEZA	/		
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/		
CUÑA	/		

Area señalizada

Temporales

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4
AROS

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]
Santo Mora

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

77-09-24

UBICACIÓN

T. Valle 3880

TAGEQUIPO

100 PP 760

HORÓMETRO (HR)

1195.9

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJÓMETRO



MANÓMETROS



VALVULAS DE ALIVO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLUTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Abelino Quispe
Abelino Quispe

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 12-07-24
HOROMETRO (HR) 7478.7

UBICACIÓN Fase 6'A" TAG EQUIPO 700 PP 730

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✗			cambiar bateria
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✗			cambiar en fuga
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
"S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 123,4
AROS

OBSERVACIONES GENERALES

→ Cambiar bateria, borne aflojos

Rail Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 12-07-24

UBICACIÓN Fase 6 "A" TAG EQUIPO 700 PP 720 HOROMETRO (HR) 8077.8

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			pelastada
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

17-07-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAG EQUIPO

700 PP 120

HOROMETRO (HR)

8016.7

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			no tiene tapa
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✗			con fuga cambiar
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			aplastado
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			Posicio 4 le falta aire
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Ravi Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



UBICACIÓN

T. Valle 3870

TAG EQUIPO

700 PP 760

FECHA

14-07-24

HOROMETRO (HR)

1215.7

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJIMETRO

MANÓMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

EXTINTOR PORTÁTIL

TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLUTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS


POSICIÓN 1,2,3,4

ARCOS

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0
INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐					INTERNA
UBICACIÓN		TAG EQUIPO	FECHA	HOROMETRO (HR)	
T. Valle 3880		700PP 700	14-07-24	6121.0	
ITEM		ESTADO			OBSERVACIONES
		B	M	N/A	
MOTOR					
NIVEL DE AGUA RADIADOR		✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP. BAT. RPM, ETC)		✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR		✓			Accite Motor Negro
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN				✓	
FLUJIMETRO				✓	
MANOMETROS					
VALVULAS DE ALIVIO		✓			
ARGOLLA DE LEVANTE		✓			
VALVULA CHECK		✓			
CORREAS		✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA			✓		
EXTINTOR PORTATIL		✓			No tiene Extintor Area Señalizada
TRIANGULOS / CONOS/TURRILES		✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE				✓	
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓		No tiene
BATEA ANTIDERRAME		✓			
CANASTILLO DE SUCCIÓN		✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN		✓			
MANGERA DE SUCCIÓN		✓			
FLOTADORES			✓		No tiene
KIT DE LIMPIEZA		✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO			✓		No tiene Caño
CUÑA					
NEUMÁTICOS					
PISCION 1,2,3,4		✓			
AROS		✓			
OBSERVACIONES GENERALES					
 Abelino Quispe					
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)				FIRMA SUPERVISOR	



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

14-07-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAGEQUIPO

7008P 230

HOROMETRO (HR)

7479.9

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

No tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

No tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

✓

No tiene

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Cambias Valvula de escape

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

14-07-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAG EQUIPO

100BP720

HOROMETRO (HR)

8019.6

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			Posición 2 aumentada axico

OBSERVACIONES GENERALES

Cambiar Valvula de desagüe.

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

74-07-2024

UBICACIÓN

3970 Jayula

TAG EQUIPO

700 PP 740

HOROMETRO (HR)

3453.9

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

VALVULA CHECK

✓

TORREAS

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS / fusibles

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

PLATEA ANTIDERRAME

✓

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MAGERA DE EXPULSIÓN

✓

MAGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5" S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4

✓

CARGOS

✓

MUELLE

✓

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

BASE DE ACERO DE SOPORTE

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



INTERNA

UBICACIÓN

3970 Jayula

TAG EQUIPO

700 PP 740

FECHA

15-07-2024

HOROMETRO (HR)

3457.7

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

NIVEL DE AGUA RADIADOR

MOTOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

VALVULA CHECK

CORREAS

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS / fusci/85

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MAGERA DE EXPULSIÓN

MAGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

MUELLE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

ARGOLLA DE REMOLQUE

ARGOLLA DE LEVANTE

BASE DE ACERO DE SOPORTE

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

15-07-24

UBICACIÓN

Fase 6 "A"

TAGEQUIPO

700 PP 720

HOROMETRO (HR)

8020,3

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			Con fuga de
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		No tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		No tiene
NEUMÁTICOS				
POSICION 1,2,3,4	✓			Posicion 4 falta aire
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

15-07-24

HOROMETRO (HR)

1225.7

UBICACIÓN

T. Valle 3880

TAGEQUIPO

100 PP 160

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJÓMETRO



MANÓMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



ARDS



OBSERVACIONES GENERALES

Abelino Quispe C.

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



UBICACIÓN

T. Valle 3880

TAG EQUIPO

400 PP 760

FECHA

16-07-24

HORÓMETRO (HR)

1232.3

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			Falta Aceite motor
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJÓMETRO				
MANÓMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTÁTIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			Area Señalizada
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA	✓			

NEUMÁTICOS

PSICIÓN 1,2,3,4
AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Abelino Buzze

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0	
INSPECCIÓN: INICIAL ☒		PERIODICA ☐			INTERNA	
				FECHA	7607-24	
UBICACIÓN	3910 Fase 6"A"	TAGEQUIPO	100 pp 110		HOROMETRO (HR)	2754.5
		ESTADO				
ÍTEM		B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADIADOR		✓				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)		✓				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		✓				
NIVEL DE ACEITE MOTOR		✓				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		✓				
COMPRESOR DE SUCCIÓN		✓				
FLUJOMETRO				✓		
MANOMETROS				✓		
VALVULAS DE ALIVIO		✓				
ARGOLLA DE LEVANTE		✓				
VALVULA CHECK		✓				
CORREAS		✓				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		✓				
EXTINTOR PORTATIL		✓				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		✓				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		✓				
ARGOLLA DE REMOLQUE		✓				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA				✓		
BATEA ANTIDERRAME			✓		no tiene	
CANASTILLO DE SUCCIÓN		✓				
MANGERA DE EXPULSIÓN		✓				
MANGERA DE SUCCIÓN		✓				
FLOTADORES		✓				
KIT DE LIMPIEZA			✓		no tiene	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		✓				
CUÑA			✓		no tiene	
NEUMÁTICOS						
		✓				
PISICION 1,2,3,4		✓				
AROS						
OBSERVACIONES GENERALES						
Raúl Figueroa				FIRMA SUPERVISOR		
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)						



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 16-07-24

UBICACIÓN Fase 6'A TAG EQUIPO 700 PS 720 HOROMETRO (HR) 8020.8

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			Con fuga
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO	✗		X	
MANOMETROS			X	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA		✓		no tiene
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

16-07-2024

UBICACIÓN

3970

TAG EQUIPO

100 PP 740

HOROMETRO (HR)

3460.7

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS / FUEGOS

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

PATEA ANTIDERRAME

✓

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MAGERA DE EXPULSIÓN

✓

MAGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

MUELLE

✓

ESTRUCTURA DE SOPORTE

POYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

BASE DE ACERO DE SOPORTE

✓

OBSERVACIONES GENERALES

- aumentar refrigerante

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

77-07-2024

UBICACIÓN

3970 Jayula

TAG EQUIPO

700 PP 740

HOROMETRO (HR)

3465.7

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

no tiene

MANOMETROS

✓

no tiene

VALVULAS DE ALIVIO

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS / conos

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MAGERA DE EXPULSIÓN

✓

MAGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5" S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

MUELLE

✓

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

BASE DE ACERO DE SOPORTE

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Raúl Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

17-07-24

UBICACIÓN

T. Valle 3880

TAG EQUIPO

100 PP 200

HOROMETRO (Hr)

6126.5

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJÓMETRO

MANÓMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

EXTINTOR PORTÁTIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1,2,3,4


AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Abelino B. B. B.
Abelino B. B. B.

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA				XXXX Revisión: 0	
						INTERVALO	
INSPECCIÓN:		INICIAL ☐		PERIODICA ☒			
						FECHA 17-07-24	
UBICACIÓN T. Valle 3880		TAG EQUIPO 700 PP 760				HOROMETRO (HR) 1245.4	
				ESTADO			
ÍTEM		B	M	N/A	OBSERVACIONES		
MOTOR							
NIVEL DE AGUA RADIADOR		✓					
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)		✓					
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		✓					
NIVEL DE ACEITE MOTOR		✓					Falta Aceite Motor
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		✓					
COMPRESOR DE SUCCIÓN		✓					
FLUJÓMETRO				✓			
MANÓMETROS				✓			
VALVULAS DE ALIMO		✓					
ARGOLLA DE LEVANTE		✓					
VALVULA CHECK		✓					
CORREAS		✓					
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		✓					
EXTINTOR PORTATIL		✓					
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		✓					Area Señalizada
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		✓					
ARGOLLA DE REMOLQUE		✓					
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA				✓			
BATEA ANTIDERRAME			✓				No tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN		✓					
MANGERA DE EXPULSIÓN		✓					
MANGERA DE SUCCIÓN		✓					
FLOTADORES		✓					
KIT DE LIMPIEZA		✓					
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		✓					
CUÑA		✓					
NEUMÁTICOS							
PISICIÓN 1,2,3,4		✓					
AROS		✓					
OBSERVACIONES GENERALES							
 Abelino							
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)				FIRMA SUPERVISOR			



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

18-07-24

UBICACIÓN

Fase 6A

TAG EQUIPO

100PP/20

HOROMETRO (HR)

3024-9

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA

18 07-24

HOROMETRO (HR)

27 55.8

UBICACIÓN

fuso 64

TAG EQUIPO

100 PP 170

ESTADO

B

M


N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



conos no tiene


IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



Bote no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



cuña no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Cristóbal

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA 18-07-24

UBICACIÓN

Tesoro Nuevo

TAG EQUIPO

400pp 180

HOROMETRO (HR)

12 551

ESTADO

OBSERVACIONES

ITEM

B

M

N/A

MOTOR

Un poco bajo

Se nota

REMARKS

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FECHA DE VERIFICACIÓN

FECHA		18-07-24	
TAG EQUIPO		700 PP 100	
HOROMETRO (HR)		61294	
ESTADO			
ITEM		B	M
		N/A	OBSERVACIONES
MOTOR			
EL DE AGUA RADIADOR	✓		
PLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓		
EL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓		
EL DE ACEITE MOTOR	✓		ACEITE MUY NEGRO
ERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓		
IMPRESOR DE SUCCIÓN	✓		
UJOMETRO			✓
ANOMETROS			✓
ALVULAS DE ALIVIO	✓		
RGOLLA DE LEVANTE	✓		
ALVULA CHECK	✓		
CORREAS	✓		
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓		
EXTINTOR PORTATIL	✓		
TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES	✓		comos no tiene
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓		
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓		
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓
BATEA ANTIDERRAME	✓		NO tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓		
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓		
MANGERA DE SUCCIÓN	✓		
FLOTADORES	✓		
KIT DE LIMPIEZA	✓		✓
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓		
CUÑA			✓
NEUMÁTICOS			
PISICION 1,2,3,4	✓		
AROS	✓		
OBSERVACIONES GENERALES			
Carlos Flores			
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)		FIRMA SUPERVISOR	



LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL

PERIODICA

FECHA

19 - 07 2024

HOROMETRO (HR)

3472.1

UBICACIÓN

Pizina nueva

TAG EQUIPO

400 pp/40

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

VALVULA CHECK

CORREAS

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MAGERA DE EXPULSIÓN

MAGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

No funciona

conos no tiene la moto bomba

conu no tiene la bomba nueva

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4

AROS

MUELLE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

ARGOLLA DE REMOLQUE

ARGOLLA DE LEVANTE

BASE DE ACERO DE SOPORTE

No tiene 4 pos de rosca

No tiene Base de Soporte

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores Curi

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA 19-07-24

UBICACIÓN

Fuse 64

TAG EQUIPO

1001212 180

HOROMETRO (HR)

80 24.8

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

La moto bomba pp 120 Tiene un poco de gotas del radiador

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

7-24
2754.5

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL

PERIODICA

☐

FECHA

19-07-2024

HOROMETRO (HR)

27 87.5

TAG EQUIPO

700 PPTM

UBICACIÓN

3910 FASE 6H

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ITEM

MOTOR

- NIVEL DE AGUA RADIADOR
- TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)
- NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)
- NIVEL DE ACEITE MOTOR
- BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)
- COMPRESOR DE SUCCIÓN
- FLUJOMETRO
- MANOMETROS
- VALVULAS DE ALIVIO
- ARGOLLA DE LEVANTE
- VALVULA CHECK
- CORREAS
- APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA
- EXTINTOR PORTATIL
- TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES
- IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG
- ARGOLLA DE REMOLQUE
- ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA
- BATEA ANTIDERRAME
- CANASTILLO DE SUCCIÓN
- MANGERA DE EXPULSIÓN
- MANGERA DE SUCCIÓN
- FLOTADORES
- KIT DE LIMPIEZA
- 5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Cones not. 1e

Isoteco not. 11.

cuña not. 1e

Cuñal



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERLA

INSPECCIÓN:

INICIAL

PERIÓDICA

FECHA 19-07-24

HOROMETRO (HR) 72638

UBICACIÓN

Tesorería vult 23

TARJEQUPO

400PP 460

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)
NIVEL DE ACEITE MOTOR
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)
COMPRESOR DE SUCCIÓN
FLUJOMETRO
MANOMETROS
VALVULAS DE ALIVIO
ARGOLLA DE LEVANTE
VALVULA CHECK
CORREAS
APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA
EXTINTOR PORTATIL
TRIANGULOS / CONOS/TURRILES
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG
ARGOLLA DE REMOLQUE
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA
BATEA ANTIDERRAME
CANASTILLO DE SUCCIÓN
MANGERA DE EXPULSIÓN
MANGERA DE SUCCIÓN
FLOTADORES
KIT DE LIMPIEZA
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO
CUÑA

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]
Resendiz (27)

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



FECHA 20-07-24

HOROMETRO (HR) 12 643

UBICACIÓN

Tesoro de la

TAG EQUIPO

100PP 760

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS/ CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

INTERNA

MAQUERA SAN CRISTÓBAL S.A.

INSPECCIÓN:

INICIAL

PERIÓDICA

FECHA

21-07-2024

HORÓMETRO (HR)

3478,9

UBICACIÓN: Puzos 3970 TAG EQUIPO: 100YR140

ITEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	

MOTOR

NIVEL DE AGUA BAJADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERIA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTOR EL SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJIMETRO		/		n = 3000
MANÓMETROS	/			
VALVULAS DE ALIVIO	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS	/			7/11/24
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ROMBO DE NIPA & TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	/			
BATERIA ANTIDERRAME	/			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MAQUERA DE EMPULSIÓN	/			
MAQUERA DE SUCCIÓN	/			
FLUTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA	/			
3 "3" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			
CUÑA	/			no se

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1,2,3,4	/			
ARCOS	/			
MUELLE	/			

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
BASE DE ACERO DE SOPORTE	/			

OBSERVACIONES GENERALES

[Firma]
Ritz 2024 0723

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL

☒

PERIODICA

☐

FECHA 21-07-24

UBICACIÓN

K-50614

TAGEQUIPO

100pp/10

HOROMETRO (HR)

27

57.7

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

✓

MANOMETROS

✓

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

✓

Batería no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

Cont no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

21-07-24

HOROMETRO (HR)

1279.6

UBICACIÓN

Tesoro Valle

TAGEQUIPO

100 PP 150

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

canos notorio

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

Batafreno tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

✓

AROS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

21-07-2024

HOROMETRO (HR)

3023.1

UBICACIÓN

Fase 6 H

TAG EQUIPO

700PP 120

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

INSPECCIÓN

UBICACIÓN

NIVEL DE AGUA

TABLERO DE

NIVEL DE ACEITE

NIVEL DE ACEITE

BATERÍA (NIVEL)

COMPRESOR

FLUJOMETRO

MANOMETRO

VALVULAS DE

ARGOLLA DE

VALVULA CH

CORREAS

APOYOS REG

EXTINTOR PO

TRIÁNGULOS

IDENTIFICA

ARGOLLA DE

ROMBO DE M

BATEA ANTI

CANASTILLO

MANGERA DE

MANGERA DE

FLOTADOR

KIT DE LIM

5 "S" RETIR

CUÑA

PISICION 1,

AROS



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

22-07-24

UBICACIÓN

Valle 2870

TAG EQUIPO

100 VP 160

HOROMETRO (HR)

12736

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJIMETRO

/

MANÓMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

no hay

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5" S RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

PISICION 1234

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

Reynaldo Cayo

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0
INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL

☒

PERIODICA

☐

FECHA

22

07

2024

HOROMETRO (HR)

3430, 2

UBICACIÓN

pizina

TAG EQUIPO

100 pp 140

OBSERVACIONES

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

VALVULA CHECK

CORREAS

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MAGERA DE EXPULSIÓN

MAGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4

PAROS

MUELLE

ESTRUCTURA DE SOPORTE

APYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

ARGOLLA DE REMOLQUE

ARGOLLA DE LEVANTE

BASE DE ACERO DE SOPORTE

No tiene Apoyo de Ro

No tiene Base de Ase

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☐ PERIODICA ☐

FECHA 22-07-24

UBICACIÓN T42(1. 2870 TAG EQUIPO 100 PP 100

HOROMETRO (HR) 61523

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VALVULAS DE ALIVO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

RÓMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

* Ver aceite a motor b250

Regulas Reg-

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL

PERIÓDICA

FECHA

23-07-24

HOROMETRO (HR)

61343

UBICACIÓN: IV-16. 3230 TAG EQUIPO: 100 Y 100

ÍTEM

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJIMETRO

MANÓMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

EXTINTOR PORTÁTIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1234

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

2 aceite en motor minimo

Reynaldo (Ry)

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

Zinc Curcuma mallet

TAG EQUIPO

100 p/p 140

FECHA

23

07 - 2024

HOROMETRO (HR)

3483 = 3

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
DOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
PULSIÓN (CARACOL)	✓			
TECTORES, SOPORTE)	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
G	✓			
DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
DEL ENTORNO	✓			
NEUMÁTICOS				
	✓			
	✓			
	✓			
ESTRUCTURA DE SOPORTE				
	✓			
IVELACION DE ROSCA	✓			
	✓			
	✓			
OBSERVACIONES GENERALES				

Cur 8

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

23-07-24

UBICACIÓN

Fase 8 4210

TAG EQUIPO

100 pp 130

HOROMETRO (HR)

74,319

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO




MANÓMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES




IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS



OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERVALA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIÓDICA ☐

FECHA: 23-07-24

UBICACIÓN: TUBO 3870

TAG EQUIPO: 100PP180

HOROMETRO (HR): 1301,8

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERIA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJIMETRO

MANÓMETROS

VALVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

EXTINTOR PORTÁTIL

TRIÁNGULOS / CONSTITUYENTES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NPPN A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLUTADORES

KIT DE LIMPIEZA

15" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

POSICIÓN 1234

ARGOS

OTRAS ACCIONES GENERALES

[Signature]
Reynaldo Caza

IMPULSIONADO POR (INCENDIO Y FUMOS)

ELABORA SUPERVISOR

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

24-07-24

HOROMETRO (HR)

61341

UBICACIÓN

T. V241, 3860

TAG EQUIPO

100 Y P 100

ESTADO

ITEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

✓

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT RPM, ETC)

✓

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

✓

NIVEL DE ACEITE MOTOR

✓

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

✓

COMPRESOR DE SUCCIÓN

✓

FLUJOMETRO

✓

MANOMETROS

✓

VALVULAS DE ALIVIO

✓

ARGOLLA DE LEVANTE

✓

VALVULA CHECK

✓

CORREAS

✓

APOYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

✓

EXTINTOR PORTATIL

✓

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

✓

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

✓

ARGOLLA DE REMOLQUE

✓

ROMBO DE NFRA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

✓

BATEA ANTIDERRAME

✓

no tiene

CANASTILLO DE SUCCIÓN

✓

MANGERA DE EXPULSIÓN

✓

MANGERA DE SUCCIÓN

✓

FLOTADORES

✓

KIT DE LIMPIEZA

✓

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

✓

CUÑA

✓

no tiene

NEUMÁTICOS

PSICÓN 12.3.A

✓

ARCOS

✓

OBSERVACIONES GENERALES

[Signature]
Rafaela Cayo

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.	LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA	XXXX Revisión: 0
		INTERNA

INSPECCIÓN:	INICIAL ☒	PERIODICA ☐	FECHA	24-07-2024	
UBICACIÓN	Fuse 04	TAGEQUIPO	100PP 110	HOROMETRO (HR)	27 60.0

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			Agua faltar un poquito
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO			✓	
MANOMETROS			✓	
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
VALVULA CHECK	✓			
CORREAS	✓			
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		✓		Conos no tiene
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
BATEA ANTIDERRAME		✓		Batea no tiene
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MANGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MANGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		cuña no tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	✓			
AROS	✓			

OBSERVACIONES GENERALES	
Cual Carlos Flores	
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)	FIRMA SUPERVISOR

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.	XXXX Revisión: 0
	INTERNA

INSPECCIÓN:	INICIAL ☐
UBICACIÓN	
NIVEL DE AGUA RADIADOR	
TABLERO DE CONTROL	
NIVEL DE ACEITE SISTEMA	
NIVEL DE ACEITE MOTOR	
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO)	
COMPRESOR DE SUCCIÓN	
FLUJOMETRO	
MANOMETROS	
VALVULAS DE ALIVIO	
ARGOLLA DE LEVANTE	
VALVULA CHECK	
CORREAS	
APOYOS REGULABLES	
EXTINTOR PORTATIL	
TRIÁNGULOS / CONOS	
IDENTIFICACIÓN EQUIPO	
ARGOLLA DE REMOLQUE	
ROMBO DE NFPA A TANQUE	
BATEA ANTIDERRAME	
CANASTILLO DE SUCCIÓN	
MANGERA DE EXPULSIÓN	
MANGERA DE SUCCIÓN	
FLOTADORES	
KIT DE LIMPIEZA	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS	
CUÑA	
PISICION 1,2,3,4	
AROS	

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

24-07-24

HOROMETRO (HR)

80 2400

UBICACIÓN

Fase 64

TAG EQUIPO

100PP 120

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ÍTEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

NIVEL DE ACEITE MOTOR

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

COMPRESOR DE SUCCIÓN

FLUJOMETRO

MANOMETROS

VÁLVULAS DE ALIVIO

ARGOLLA DE LEVANTE

VALVULA CHECK

CORREAS

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

EXTINTOR PORTATIL

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

ARGOLLA DE REMOLQUE

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

BATEA ANTIDERRAME

CANASTILLO DE SUCCIÓN

MANGERA DE EXPULSIÓN

MANGERA DE SUCCIÓN

FLOTADORES

KIT DE LIMPIEZA

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

CUÑA

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

AROS

OBSERVACIONES GENERALES

Carlos Flores

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

24-07-24

UBICACIÓN

T Valle 2870

TAG EQUIPO

100RP160

HOROMETRO (HR)

1319,7

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ITEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APYOS REGULABLES DE NIVELACIÓN DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS / TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

PSICÓN 12.3.A

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

[Signature]
Reynaldo Cazo

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL

☐

PERIODICA

☒

FECHA

25-07-24

UBICACIÓN

T valle 3870

TAGEQUIPO

100 PP 100

HOROMETRO (HR)

61365

ESTADO

B

M

N/A

OBSERVACIONES

ITEM

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

equipo en movimiento

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

no tiene

NEUMÁTICOS

/

PISICION 1,2,3,4

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

25-07-24

UBICACIÓN

3970 Joyula

TAG EQUIPO

100 PP 740

HOROMETRO (HR)

3490.8

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR	✓			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)	✓			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	✓			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	✓			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	✓			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	✓			
FLUJOMETRO		✓		no tiene
MANOMETROS		✓		no tiene
VALVULAS DE ALIVIO	✓			
VALVULA CHECK	✓			
TORREAS	✓			
EXTINTOR PORTATIL	✓			
TRIÁNGULOS / CONOS / fuciles	✓			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	✓			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			✓	
PLATEA ANTIDERRAME	✓			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	✓			
MAGERA DE EXPULSIÓN	✓			
MAGERA DE SUCCIÓN	✓			
FLOTADORES	✓			
KIT DE LIMPIEZA	✓			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	✓			
CUÑA		✓		no tiene

NEUMÁTICOS

POSICION 1,2,3,4	✓			
PAROS	✓			
MUELLE	✓			

ESTRUCTURA DE SOPORTE

SOPORTES REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	✓			
ARGOLLA DE REMOLQUE	✓			
ARGOLLA DE LEVANTE	✓			
BASE DE ACERO DE SOPORTE	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Raul Figueroa

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

25-07-24

UBICACIÓN

Jagala Norte

TAGEQUIPO

100 PD 720

HOROMETRO (HR)

8026.8

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

X

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

Temporalmente

Borrache pequeño

No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

Santos Flores Q

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL



PERIODICA



Jagala Norte

FECHA

25-07-24

UBICACIÓN

PP 700 770

TAG EQUIPO

700 PP 770

HOROMETRO (HR)

2767.0

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR



TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT, RPM, ETC)



NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)



NIVEL DE ACEITE MOTOR



BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)



COMPRESOR DE SUCCIÓN



FLUJOMETRO



MANOMETROS



VALVULAS DE ALIVIO



ARGOLLA DE LEVANTE



VALVULA CHECK



CORREAS



APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA



EXTINTOR PORTATIL



TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES



IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG



ARGOLLA DE REMOLQUE



ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA



BATEA ANTIDERRAME



CANASTILLO DE SUCCIÓN



MANGERA DE EXPULSIÓN



MANGERA DE SUCCIÓN



FLOTADORES



KIT DE LIMPIEZA



5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO



CUÑA



No tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4



AROS




OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

26/07/2024 16:20

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0	
					INTERNA	
INSPECCIÓN:		INICIAL ☒		PERIODICA ☐		
				FECHA	26-04-24	
UBICACIÓN	Jayala Norte	TAG EQUIPO	700PP720	HOROMETRO (HR)		
				8028.0		
		ESTADO				
ÍTEM		B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADIADOR		/				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)		/				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		/				
NIVEL DE ACEITE MOTOR		/				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		/				
COMPRESOR DE SUCCIÓN		/				
FLUJOMETRO				/		
MANOMETROS				/		
VALVULAS DE ALIVIO		/				
ARGOLLA DE LEVANTE		/				
VALVULA CHECK		/				
CORREAS		/				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		/				
EXTINTOR PORTATIL		/				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		/				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		/				
ARGOLLA DE REMOLQUE		/				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA				/		
BATEA ANTIDERRAME				/	Temporalmente	
CANASTILLO DE SUCCIÓN		/				
MANGERA DE EXPULSIÓN		/				
MANGERA DE SUCCIÓN		/				
FLOTADORES		/				
KIT DE LIMPIEZA				/	Bomba pequeña	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		/				
CUÑA			/		No tiene	
NEUMÁTICOS						
PISICION 1,2,3,4		/				
AROS		/				
OBSERVACIONES GENERALES						
						
Jeyta Flores						
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)			FIRMA SUPERVISOR			

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA


INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 26-07-24
HOROMETRO (HR) 3494.0

UBICACIÓN PISCINA 3970 TAG EQUIPO 700PP740

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJOMETRO			/	
MANOMETROS			/	
VALVULAS DE ALIVIO	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS	/			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			/	
BATEA ANTIDERRAME	/			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MAGERA DE EXPULSIÓN	/			
MAGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA	/			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			
CUÑA				No tien.
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			
MUELLE	/			
ESTRUCTURA DE SOPORTE				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
BASE DE ACERO DE SOPORTE	/			Tiene pequeños golpes 12 estruendo.

OBSERVACIONES GENERALES


INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIÓDICA



FECHA

26-07-24

UBICACIÓN

tasorera V2/le3870

TAG EQUIPO

100 pp 160

HOROMETRO (HR)

13301

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

PISICION 12,3,4

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

E. Sancho

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

27/07/2024 17:57



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 26-07-24

UBICACIÓN Tulla 3870 TAG EQUIPO 100 pp 100 HOROMETRO (HR) 61395

ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES	
	B	M	N/A		
MOTOR					
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/				
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/				
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/				
FLUJOMETRO			/		
MANOMETROS			/		
VALVULAS DE ALIVIO	/				
ARGOLLA DE LEVANTE	/				
VALVULA CHECK	/				
CORREAS	/				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/				
EXTINTOR PORTATIL	/				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES	/				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/				
ARGOLLA DE REMOLQUE	/				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA			/		
BATEA ANTIDERRAME		/			equipo. mobile
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/				
MANGERA DE EXPULSIÓN	/				
MANGERA DE SUCCIÓN	/				
FLOTADORES	/				
KIT DE LIMPIEZA		/		no here	
"S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			no here	
CUÑA		/			

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

27/07/2024 18:00



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0
INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

27-07-24

UBICACIÓN

T. valle 3870

TAGEQUIPO

100 pp 160

HOROMETRO (HR)

1336 L

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

/

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

NEUMÁTICOS

PISICION 1,2,3,4

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

27/07/2024 17:30



MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN:

INICIAL



PERIODICA



FECHA

27-07-24

UBICACIÓN

Tuelle 3870

TAGEQUIPO

100 pp 100

HOROMETRO (HR)

61452

ESTADO

ÍTEM

B

M

N/A

OBSERVACIONES

MOTOR

NIVEL DE AGUA RADIADOR

/

TABlero DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)

/

NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)

/

NIVEL DE ACEITE MOTOR

/

BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)

/

COMPRESOR DE SUCCIÓN

/

FLUJOMETRO

/

MANOMETROS

/

VALVULAS DE ALIVIO

/

ARGOLLA DE LEVANTE

/

VALVULA CHECK

/

CORREAS

/

APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA

/

EXTINTOR PORTATIL

/

TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES

/

IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG

/

ARGOLLA DE REMOLQUE

/

ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA

/

BATEA ANTIDERRAME

/

CANASTILLO DE SUCCIÓN

/

MANGERA DE EXPULSIÓN

/

MANGERA DE SUCCIÓN

/

FLOTADORES

/

KIT DE LIMPIEZA

X

/

no tiene

5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO

/

CUÑA

/

no tiene

NEUMÁTICOS

PISICION 123,4

/

AROS

/

OBSERVACIONES GENERALES

[Handwritten signature]

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

27/07/2024 18:

LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA

XXXX
Revisión: 0

INTERNA

INSPECCIÓN: INICIAL ☒ PERIODICA ☐

FECHA 27-07-24

UBICACIÓN Piscina 3970

TAG EQUIPO 100 PB 740

HOROMETRO (HR) 35045


ÍTEM	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	M	N/A	
MOTOR				
NIVEL DE AGUA RADIADOR	/			
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)	/			
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)	/			
NIVEL DE ACEITE MOTOR	/			
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)	/			
COMPRESOR DE SUCCIÓN	/			
FLUJIMETRO			/	
MANOMETROS			/	
VALVULAS DE ALIVIO	/			
VALVULA CHECK	/			
CORREAS	/			
EXTINTOR PORTATIL	/			
TRIÁNGULOS / CONOS	/			
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG	/			
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA	/		/	
BATEA ANTIDERRAME	/			
CANASTILLO DE SUCCIÓN	/			
MAGERA DE EXPULSIÓN	/			
MAGERA DE SUCCIÓN	/			
FLOTADORES	/			
KIT DE LIMPIEZA	/			
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO	/			
CUÑA		/		No tiene
NEUMÁTICOS				
PISICION 1,2,3,4	/			
AROS	/			
MUELLE	/			
ESTRUCTURA DE SOPORTE				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA	/			
ARGOLLA DE REMOLQUE	/			
ARGOLLA DE LEVANTE	/			
BASE DE ACERO DE SOPORTE	/			Tiene pequeños golpes.

OBSERVACIONES GENERALES

INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FIRMA SUPERVISOR

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0	
					INTERNA	
INSPECCIÓN:		INICIAL ☒		PERIODICA ☐		
				FECHA	27-07-24	
UBICACIÓN	Jeguh Norte	TAG EQUIPO	700 PP 410		HOROMETRO (HR)	
				2764.5		
		ESTADO			OBSERVACIONES	
ÍTEM		B	M	N/A		
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADIADOR		/				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)		/				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		/				
NIVEL DE ACEITE MOTOR		/				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		/				
COMPRESOR DE SUCCIÓN		/				
FLUJOMETRO				/		
MANOMETROS				/		
VALVULAS DE ALIVIO		/				
ARGOLLA DE LEVANTE		/				
VALVULA CHECK		/				
CORREAS		/				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		/				
EXTINTOR PORTATIL		/				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		/				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		/				
ARGOLLA DE REMOLQUE		/				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA				/		
BATEA ANTIDERRAME				/	Temporal	
CANASTILLO DE SUCCIÓN		/				
MANGERA DE EXPULSIÓN		/				
MANGERA DE SUCCIÓN		/				
FLOTADORES		/				
KIT DE LIMPIEZA				/	Rembor pequeño	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		/		/	No tiene	
CUÑA						
NEUMÁTICOS						
PISICION 1,2,3,4		/				
AROS		/				
OBSERVACIONES GENERALES						
Firma Supervisor						
Firma Inspeccionado						

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		LISTA DE VERIFICACIÓN MOTOBOMBAS MINA			XXXX Revisión: 0	
					INTERNA	
INSPECCIÓN:		INICIAL ☒		PERIODICA ☐		
				FECHA	27-07-24	
UBICACIÓN	Jizyula Norte	TAGEQUIPO	700 PP 120	HOROMETRO (HR)		
				8029.0		
		ESTADO				
ÍTEM		B	M	N/A	OBSERVACIONES	
MOTOR						
NIVEL DE AGUA RADIADOR		/				
TABLERO DE CONTROL (INDICADOR DE TEMP, BAT,RPM, ETC)		/				
NIVEL DE ACEITE SISTEMA IMPULSIÓN (CARACOL)		/				
NIVEL DE ACEITE MOTOR		/				
BATERÍA (NIVEL LÍQUIDO, PROTECTORES, SOPORTE)		/				
COMPRESOR DE SUCCIÓN		/				
FLUJOMETRO				/		
MANOMETROS				/		
VALVULAS DE ALIVIO		/				
ARGOLLA DE LEVANTE		/				
VALVULA CHECK		/				
CORREAS		/				
APOYOS REGULABLES DE NIVELACION DE ROSCA		/				
EXTINTOR PORTATIL		/				
TRIÁNGULOS / CONOS/TURRILES		/				
IDENTIFICACIÓN EQUIPO TAG		/				
ARGOLLA DE REMOLQUE		/				
ROMBO DE NFPA A TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA				/		
BATEA ANTIDERRAME				/	Tempoelment	
CANASTILLO DE SUCCIÓN		/				
MANGERA DE EXPULSIÓN		/				
MANGERA DE SUCCIÓN		/				
FLOTADORES		/				
KIT DE LIMPIEZA				/	Bambú pequeño	
5 "S" RETIRO DE RESIDUOS DEL ENTORNO		/				
CUÑA			/		No tiene	
NEUMÁTICOS						
PISICION 1,2,3,4		/				
AROS		/				
OBSERVACIONES GENERALES						
						
INSPECCIONADO POR (NOMBRE Y FIRMA)				FIRMA SUPERVISOR		