



## INSPECCIONES HSEQ

C&amp;C-GU-SYSO-01

Rev.02

Vig. 26/01/2024

AREA Y DETALLE DE TRABAJO:

Biotero Zapote

Maniobrista Operador de Grua Soldador Lavado  Bombeo Nombre del Personal :

Pauñalbo Caya

Nº	Marque con un <input type="checkbox"/> según corresponda	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	N/A
1	Se realizo y firmo el ART-VPT para el trabajo.	✓		
2	Se cuenta en el area de trabajo con el Permiso de Trabajo correspondiente ( Altura, Caliente, Espacio Confinado, Excavacion) aprobado y vigentes.		✓	
3	Se procedio al aislamiento del equipo para realizar el trabajo ? (des ser necesario)		✓	
4	Las herramientas en uso cuentan con la cinta de inspeccion y codificacion correspondiente ?	✓		
5	Se cuenta con las MSDS de las sustancias manipuladas o almacenadas en el area de trabajo		✓	
6	Se realizo la inspeccion diaria pre-uso del equipo de izaje, canastillo y plumín en el formulario correspondiente ?		✓	
7	Se realizo la inspeccion pre-uso de los accesorios de izaje, en el formulario correspondiente, antes de realizar el trabajo		✓	
8	Se cuenta con el Plan de Izaje para el trabajo a realizar		✓	
9	El manual de operación del equipo se encuentra disponible para el operador		✓	
10	El personal cuenta con el EPP necesario para realizar el trabajo	✓		
11	Se cuenta con Handy o radio portatil encendido en area de trabajo	✓		
12	Se cuenta con Extintores Operables y suficientes en el area de trabajo	✓		

## REALIZADO POR:

REALIZADO POR:	Frank MAGNE
CARGO:	HSEQ
FECHA:	18/07/2024
FIRMA:	