



INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES

C&C GU-SYSO-03

REV.1

VIG. 26/09/23

AREA DE TRABAJO: Lavado de equipo pesado

FECHA: 26-7-2024

COLOR DE MES: Primavera

Item	HERRAMIENTA	MARCA	ESTADO DE LA HERRAMIENTA								LA HERRAMIENTA ES SEGURA PARA TRABAJAR		ACTIVIDAD DE CORRECCION SI LA HERRAMIENTA NO ES SEGURA	RESPONSABLE DE LA CORRECCION
			Tiene partes sueltas o aflojadas		Tiene desgaste excesivo		Tiene deformaciones o modificaciones		Tiene roturas o rajaduras					
1	pala cuadrada	tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No esta segura	
2	pala cuadrada	tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No esta segura	
3	carretilla	mipera	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
4	carretilla	mipera	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
5	llave mixta 16	Union	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
6	llave mixta 17	Willen	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
7	llave mixta 19	Utet	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
8	llave mixta 22	Union	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
9	llave mixta 23	William	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
10	llave 7"	western	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
11	llave 11 1/2"	Sampson	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
12	destornillador	Cron	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
13	alicate precioso	Cron	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
14	llave 79	Santete	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
15	llave 39	Union	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
16	Sintel	fraper	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
17	picota	tramontina	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
18			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
19			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
20			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		

Inspeccion realizada por:

Joel Yucra

Firma:

[Firma manuscrita]