



INSPECCIONES HSEQ

C&C-GU-SYSO-01

Rev.02

Vig. 26/01/2024

AREA Y DETALLE DE TRABAJO: *Drenaje Mina Motobomba*Maniobrista *Efrain Choque* Operador de Grua Soldador Lavado Bombeo Nombre del Personal :

Nº	Marque con un <input checked="" type="checkbox"/> según corresponda	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Se realizo y firmo el ART-VPT para el trabajo.	✓			
2	Se cuenta en el area de trabajo con el Permiso de Trabajo correspondiente (Altura, Caliente, Espacio Confinado, Excavacion) aprobado y vigentes.		✓		
3	Se procedio al aislamiento del equipo para realizar el trabajo ? (des ser necesario)	✓			
4	Las herramientas en uso cuentan con la cinta de inspeccion y codificacion correspondiente ?	✓			
5	Se cuenta con las MSDS de las sustancias manipuladas o almacenadas en el area de trabajo		✓		
6	Se realizo la inspeccion diaria pre-uso del equipo de izaje, canastillo y plumín en el formulario correspondiente ?		✓		
7	Se realizo la inspeccion pre-uso de los accesorios de izaje, en el formulario correspondiente, antes de realizar el trabajo		✓		
8	Se cuenta con el Plan de Izaje para el trabajo a realizar		✓		
9	El manual de operación del equipo se encuentra disponible para el operador		✓		
10	El personal cuenta con el EPP necesario para realizar el trabajo	✓			
11	Se cuenta con Handy o radio portatil encendido en area de trabajo	✓			
12	Se cuenta con Extintores Operables y suficientes en el area de trabajo	✓			

REALIZADO POR:

REALIZADO POR:	<i>Frank Mosquera</i>
CARGO:	<i>ASCO</i>
FECHA:	<i>27/05/2024</i>
FIRMA:	<i>Frank Mosquera</i>

Nº	REQUISITOS MINIMOS PARA EL TRABAJO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Se realizo y firmo el ART-VPT para el trabajo.	✓			
2	Se cuenta en el area de trabajo con el Permiso de Trabajo correspondiente (Altura, Caliente, Espacio Confinado, Excavacion) aprobado y vigentes.	✓			<i>Remoto</i>
3	Se procedio al aislamiento del equipo para realizar el trabajo ? (des ser necesario)	✓			<i>Remoto</i>
4	Las herramientas en uso cuentan con la cinta de inspeccion y codificacion correspondiente ?	✓			
5	Se cuenta con las MSDS de las sustancias manipuladas o almacenadas en el area de trabajo		✓		
6	Se realizo la inspeccion diaria pre-uso del equipo de izaje, canastillo y plumín en el formulario correspondiente ?		✓		
7	Se realizo la inspeccion pre-uso de los accesorios de izaje, en el formulario correspondiente, antes de realizar el trabajo		✓		
8	Se cuenta con el Plan de Izaje para el trabajo a realizar		✓		
9	El manual de operación del equipo se encuentra disponible para el operador		✓		
10	El personal cuenta con el EPP necesario para realizar el trabajo	✓			
11	Se cuenta con Handy o radio portatil encendido en area de trabajo	✓			
12	Se cuenta con Extintores Operables y suficientes en el area de trabajo	✓			

REALIZADO POR:

REALIZADO POR:	<i>Frank Mosquera</i>
CARGO:	<i>ASCO</i>
FECHA:	<i>22/05/2024</i>
FIRMA:	<i>Frank Mosquera</i>