



## INSPECCIONES HSEQ

C&amp;C-GU-SYSO-01

Rev.02

Vig. 26/01/2024

AREA Y DETALLE DE TRABAJO: Izaje Levantamiento - Personal plataforma de trabajoManiobrista Operador de Grua Soldador Lavado Bombeo Nombre del Personal: RAMIRO CHOQUEMarque con un  según corresponda

## CUMPLIMIENTO

Nº		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se realizo y firmo el ART-VPT para el trabajo.	✓			
2	Se cuenta en el area de trabajo con el Permiso de Trabajo correspondiente ( Altura, Caliente, Espacio Confinado, Excavacion) aprobado y vigentes.	✓			a / Jure
3	Se procedio al aislamiento del equipo para realizar el trabajo ? (des ser necesario)	✓			
4	Las herramientas en uso cuentan con la cinta de inspección y codificación correspondiente ?	✓			
5	Se cuenta con las MSDS de las sustancias manipuladas o almacenadas en el area de trabajo			✓	
6	Se realizo la inspección diaria pre-uso del equipo de izaje, canastillo y plumin en el formulario correspondiente ?	✓			
7	Se realizo la inspección pre-uso de los accesorios de izaje, en el formulario correspondiente, antes de realizar el trabajo	✓			
8	Se cuenta con el Plan de Izaje para el trabajo a realizar	✓			
9	El manual de operación del equipo se encuentra disponible para el operador	✓			
10	El personal cuenta con el EPP necesario para realizar el trabajo	✓			
11	Se cuenta con Handy o radio portátil encendido en área de trabajo	✓			
12	Se cuenta con Extintores Operables y suficientes en el área de trabajo	✓			En el Equipo

## REALIZADO POR:

REALIZADO POR:	<u>Frank Manc</u>
CARGO:	<u>HSEQ</u>
FECHA:	<u>16/09/2024</u>
FIRMA:	<u>Frank Manc</u>